

På grund af hældningen på grundejerforeningens veje i den nordlige del af Hjertebjærgparken bliver der ledt overfladevand efter regn ned til nr. 6B og 6C. Der henvises til billede nr. 1.

Beboerne i nr. 6B havde i år 2022 vandskader efter et skybrud, hvor der både kom vand ind ad hoveddøren mod øst og bryggersdøren mod vest. Der henvises til billede nr. 2 og 3.

Jeg, Christoffer, kan ligeledes bekræfte problematikken med overfladevand, idet jeg ved selvsyn har set problemet med overfladevand opstå hver gang ved større regnskyl.

Bestyrelsen blev af beboerne i 6B gjort opmærksomme på problematikken, hvorfor der er blevet indhentet tilbud ved 2 forskellige kloakmestre til mulige løsninger.

Den ene kloakmester fremsendte et tilbud, A, med et løsningsforslag, som ville løbe op i en pris på over 100.000 kr.


Den anden kloakmester fremsendte et tilbud, B, med et løsningsforslag med en pris på 18.750 kr.

Tilbud B består af etablering af en ny sandfangsbrønd med rist, en ny rist på en eksisterende sandfangsbrønd ligesom han vil forlænge en eksisterende rist, som kan lede vand til den sandfangsbrønd, som kloakmesteren vil etablere.

Forslaget er derfor at iværksætte tilbud B hurtigst muligt, så vi kan få løst problemet med, at der føres overfladevand ned til 6B og 6C.

Forslag udfærdiget af Christoffer på vegne af bestyrelsen i grundejerforeningen Hjertebjærgparken.

Billede nr. 1: Oversigtskort over overfladevandets forløb ned til 6B og 6C.



Billede nr. 2: Regnvand ved hoveddøren efter skybrud med efterfølgende vandskader.



Billede nr. 3: I det øverste venstre hjørne af billedet kan der ses, hvordan der er opstået en rende over tid i vejen, idet der ved regnskyl ledes vand ned mod 6B og 6C.

